



A BETTER
VIEW
OF THE
WORLD



MeoStar R2

CZ EN DE FR IT ES PT RU

CZ NIKDY SE NEDÍVEJTE OPTICKÝM
PŘÍSTROJEM PŘÍMO DO SLunce!

EN NEVER LOOK DIRECTLY INTO THE SUN
THROUGH THE DEVICE!

DE SCHAUEN SIE NIEMALS DURCH DAS
OPTISCHE GERÄT DIREKT IN DIE SONNE!

FR NE JAMAIS UTILISER LE DISPOSITIF OPTIQUE
POUR REGARDER LE SOLEIL DIRECTEMENT !

IT NON GUARDARE MAI DIRETTAMENTE IL SOLE
ATTRAVERSO LO STRUMENTO OTTICO!

ES NUNCA MIRE AL SOL DIRECTAMENTE MEDIANTE
NINGÚN TIPO DE INSTRUMENTO ÓPTICO!

PT NUNCA OLHE DIRETAMENTE PARA O SOL COM
O DISPOSITIVO ÓPTICO!

RU НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ В ОПТИЧЕСКИЙ
ПРИБОР ПРЯМО НА СОЛНЦЕ!



Vážený zákazníku,

Veškerá optická zařízení vyráběná a prodávaná společností Meopta s.r.o. jsou vyráběna s využitím nejmodernějších technologií a standardů a nabízejí svým uživatelům dlouhodobou spokojenosť.

S cílem zajistit spolehlivou a bezproblémovou životnost využívá Meopta s.r.o. této přležitosti, aby Vám poskytla podrobné informace o funkcích, údržbě a bezpečném používání zakoupeného optického zařízení.

Před instalací a použitím optického zařízení si, prosím, pečlivě prostudujte tento návod.

V případě reklamace nebo závady kontaktujte svého prodejce nebo přímo výrobce – Meopta s.r.o.
Informace o našich výrobcích, novinkách i prodejcích najdete na adrese www.meoptasportsoptics.com.



MEOLUX

Speciální antireflexní vrstvy zajišťují světelnou propustnost až 95 %.



MEODROP

Vnější optické plochy jsou opatřeny speciální voduodpuzující vrstvou.



NASTAVITELNÉ ZVĚTŠENÍ

Řada puškohledů MeoStar R2 zahrnuje modely s nastavitelným zvětšením v poměru mezi maximálním a minimálním zvětšením 6 : 1.



RŮZNÉ ZÁMĚRNÉ OBRAZCE

K dispozici je celá škála záměrných obrazců.



8 STUPŇŮ OSVĚTLENÍ

Osm stupňů intenzity osvětlení s vypínáním v mezipoložkách.



AUTO-OFF

Po 3 hodinách se osvětlovač sám vypne.



BRILANTNÍ OBRAZ

Maximální rozlišení a kontrast s věrným barevným podáním v celém zorném poli.



PLNĚNO DUSIKEM

Puškohledy jsou hermeticky uzavřené, plněné inertním plynem, což zabraňuje vnitřnímu rosení.



HLINÍKOVÝ TUBUS

Tubus z lehkých hliníkových slitin používaných v leteckém průmyslu, odolný a pevný zaručující dlouhou životnost.



MEOSHIELD

Speciální vrstva, chrání vnější povrchy čoček před poškrábáním a oděrem.



KVADRATICKÝ PRŮBĚH REKTIFIKACE

Horizontální i vertikální pohyby záměrného kříže při rektifikaci jsou navzájem nezávislé.



ANODIZOVANÝ POVRCH

Speciální povrchová úprava odolná proti otěru, eliminující odlesky.



RÁZUVZDORNÝ

Mechanická konstrukce puškohledů zajišťuje maximální odolnost proti rázům, jsou tedy vhodné pro všechny běžné typy zbraní.



ZERO

Pohodlné nastavení stranové i výškové rektifikace s jednoduchým nulováním.



VODOTĚSNÝ

Puškohledy jsou vodotěsné i v případě ponoření pod vodní hladinu, jsou dokonale chráněné proti obvyklé vzdušné vlhkosti, dešti.

▼ 1. POPIS PŘÍSTROJE

Puškové zaměřovací dalekohledy řady MeoStar R2 se používají jako doplněk loveckých zbraní různého typu. Zaměřovací dalekohled vytváří zvětšený, stranově i výškově správně orientovaný obraz pozorovaného cíle a ve spojení se střelnou zbraní několikanásobně zpřesňuje střelu na větší vzdálenosti. Přístroje mají vodotěsnou a prachotěsnou úpravu a jsou plněny inertním plynem.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR


MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD - modely s osvětlenou záměrnou značkou

MR - modely se šínou typu Zeiss

*PA - modely s nastavením paralaxy



01. Objektiv

02. Tubus

03. Točítka výškové a stranové rektifikace

04. Osvětlovač

05. Okulár

06. Objímka zvětšení

07. Točítko nastavení paralaxy*

▼ 2. REKTIFIKAČNÍ MECHANIZMUS

T očítka rektifikace **MeoTrak II**, která lze ovládat prsty, přinášejí přesné krokové nastavení s vynikající opakovatelností, jedinečným rozsahem a špičkovou přesností. Hmatatelné a slyšitelné záskoky zajišťují přesné nastavení v polních podmínkách.

Otáčením ovladačů točítek provedte korekci následujícím způsobem:



- ▶ pohyb středního bodu zásahu **nahoru**
- ▶ otočte ovladačem točítka výškové korekce ve směru šipky „UP“



- ▶ pohyb středního bodu zásahu **doprava**
- ▶ otočte ovladačem točítka stranové korekce proti směru šipky „L“



- ▶ pohyb středního bodu zásahu **dolů**
- ▶ otočte ovladačem točítka výškové korekce proti směru šipky „UP“



- ▶ pohyb středního bodu zásahu **doleva**
- ▶ otočte ovladačem točítka stranové korekce ve směru šipky „L“



NASTAVENÍ OSVĚTLOVAČE

Osvětlovač umožňuje osvětlení záměrné značky v denních i nočních podmírkách. Umožňuje nastavit 8 stupňů intenzity osvětlení záměrné značky dle stupnice otáčením objímky osvětlovače s možností vypnouti v mezipoložkách.



ZERO

Po správném nastřelení puškohledu na zbrani je možno nastavit pozici točítka rektifikace jako nulovou: Zatlačte dvěma prsty točítko směrem k dalekohledu až ucítíte možnost volného otáčení točítka bez záskoků na obě strany. Nastavte šipku s ryskou na točítka proti značce na tubusu a točítko uvolněte.



OVLÁDÁNÍ TOČÍTKA PARALAXY*

Je plynulé s dorazy na koncích minimální hodnoty na 10ti metrech a maximální na nekonečnu. Točítka paralaxy je umístěno na stejné ose středové kostky, tak jako osvětlovač - pod ovládáním osvětlovače. Indikace polohy je pomocí bodu na středové kostce.

* pouze na vybraných modelech



DIOPTRICKÁ KOREKCE, OSTŘENÍ

Ostřicí okulár umožňuje uživateli korigovat vadu oka v rozsahu $\pm 3D$.


NASTŘELENÍ ZBRANĚ S DALEKOHLEDEM

Připevnění dalekohledu ke zbrani a nástrel kompletu zbraň – dalekohled doporučujeme svěřit výrobci příslušné zbraně nebo profesionálnímu pracovišti (puškaři) zabývajícímu se těmito službami.



NASTAVENÍ ZVĚTŠENÍ

Proměnné zvětšení – ZOOM - je lehce nastavitelné, aktuální zvětšení je označeno ryskou.




POUŽÍVÁNÍ ZÁMĚRNÉHO OBRAZCE

Pro přesné zaměření cíle slouží záměrné obrazce. Záměrný obrazec je umístěn ve druhé ohniskové rovině, což znamená, že se při změně zvětšení subjektivní velikost obrazce nemění.

Přehled záměrných obrazců a jejich použití v jednotlivých přístrojích naleznete na www.meoptasportsoptics.com.

▼ 3. VÝMĚNA BATERIÍ



Při výměně baterie u puškohledu MeoStar R2 je nutné nastavit točítko osvětlovače na stupeň 8 (maximum). Jiný postup nezaručí správnou funkci osvětlovače! Odšroubujeme krytku, k tomuto je určena drážka pro minci, vložíme baterii se správně orientovanou polaritou, našroubujeme zpět krytku na doraz. Standardní typ baterie dodávaný s puškohledem je CR2354 3 V, součástí puškohledu je také kroužek pro použití menší verze baterie CR2032 3 V.

Dalekohled je vybaven funkcí automatického vypnutí po cca 3 hodinách provozu, pokud s ním nejsou po tuto dobu prováděny žádné změny nastavení jasu zámerné osnovy. Vypínání je signalizováno po dobu 1 minuty před vypršením tohoto intervalu, kdy zámerná osnova bliká v poměru 3:1 (svít/nesvítí) v rámci časového intervalu 1 sec. (Trvalý svít je přerušován krátkými pulsy vypnuti). Dalekohled je rovněž vybaven signalizací minimálního napětí baterie, kdy při poklesu napájecího napětí pod hodnotu 2,1 V zámerná osnova bliká v poměru 1:1 (svít/nesvítí) v rámci časového intervalu 0,5 sec. (Rychlejší pravidelné blikání 0,25 sec. vypnuto a 0,25 sec. zapnuto).

▼ 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Puškové dalekohledy Meopta mají robustní prachotěsnou a vodotěsnou konstrukci, avšak stejně jako jiné optickomechanické přístroje vyžadují opatrnu manipulaci a ochranu optických ploch před poškozením. Není-li dalekohled používán, je vhodné chránit vnější optické plochy přiloženými krytkami. Prach usazený na mechanických částech dalekohledu odstraníme jemnou látkou, prach na optických částech odstraníme ofouknutím, případně lehkým otřením antistatickou utěrkou rovněž přiloženou k dalekohledu. Po použití dalekohledu v dešti doporučujeme důkladné vysušení měkkou látkou.

Dalekohledy skladujte na suchém větraném místě, v případě skladování v extrémně vlhkých nebo tropických podmírkách doporučujeme uložit dalekohled v obalu společně s lapačem vlhkosti, např. silikagellem.

▼ 5. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sluneční clona

Baterie CR2354

Krytky na objektiv
a okulár

k dostání u autorizovaných prodejců
(není součástí balení)

součást balení pro modely s osvětlenými
zámernými obrazci


součást balení

▼ 6. PARAMETRY

	1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		1-6x24 RD/MR		2,5-15x56 RD/MR		2,5-15x56 RD - PA		2,5-15x56 RD/MR - PA	
Zvětšení	1-6x		1,7-10x		2-12x		2,5-15x		1-6x		2,5-15x		2,5-15x		2,5-15x	
Optický průměr objektivu (mm)	24		42		50		56		24		56		56		56	
Průměr výstupní pupily (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8	11	4	11,2	3,8	11,2	3,8	11,2	3,8
Vzdálenost výstupní pupily (mm)	98	96	98	94	98	95	97	95	98	96	97	95	97	95	97	95
Zorné pole (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42	21,30	3,63	8,50	1,42	8,50	1,42	8,50	1,42
Zorné pole (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5	37,6	6,3	14,9	2,5	14,9	2,5	14,9	2,5
Záměrný kříž v (1) přední nebo (2) zadní obrazové rovině	2		2		2		2		2		2		2		2	
Dioptrický rozsah okuláru (Dpt)	±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3	
Rektifikační rozsah (cm/100m)	401		256		204		175		401		175		160		160	
Nastavení paralaxy	-		-		-		-		-		-		10-∞		10-∞	
Rektifikační krok (cm/100m)	1,5		0,7		0,7		0,7		1,5		0,7		0,7		0,7	
Hmotnost (g)	500		580		600		650		530		685		685		715	


▼ 6. PARAMETRY

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. ZÁMĚRNÉ KŘÍŽE

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. POKYNY PRO LIKVIDACI

▼ DŮLEŽITÉ:

POKYNY PRO LIKVIDACI VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ PO UPLYNUTÍ DOBY ŽIVOTNOSTI.

BATERIE

Baterie nesmí být vyhazovány do běžného odpadu. Dle zákona musíte použité baterie vracet na předem určená místa. Můžete je bezplatně vyhodit v blízkosti místa bydliště (například v obchodě nebo v recyklačním centru). Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách a také chemickými značkami označujícími nebezpečné látky, které baterie obsahují: „Cd“ jako kadmium, „Hg“ jako rtut a „Pb“ jako olovo.



SOULAD

Zařízení jsou v souladu se směrnicemi Evropské unie 2004/108/EU, 2011/65/EU a 2012/19/EU.

VÝROBEK

Výrobek po ukončení životnosti nesmí být odstraňován se směsným komunálním odpadem. S tímto odpadem je nutné nakládat jako s vyřazeným elektrozařízením. Vyřazené elektrozařízení je nutné předat bezplatně do sběrného místa společnosti REMA. S tímto subjektem má výrobce uzavřenou smlouvu v rámci kolektivního systému.



Obrázky použité v tomto návodu slouží jako ilustrační a mohou se částečně (mírně) lišit od vámi zakoupeného výrobku.

Dear customer,

All optical devices made and marketed by Meopta s.r.o. are manufactured using state-of-the-art technologies and standards to give the user long-term satisfaction.

To ensure a reliable, trouble-free service life, Meopta s.r.o. takes this opportunity to provide detailed information on the operation, maintenance and safe use of the optical device purchased.

Please read this manual carefully before installing and using the optical device.

In the event of a complaint or defect, contact your dealer or the manufacturer directly – Meopta s.r.o.

For information about our products, news and dealers, visit www.meoptasportoptics.com.



MEOLUX

New proprietary lens coating allows class-leading 95% light transmission.



MEODROP

Proprietary Hydrophobic lens coating to repel water, grease, skin oils and lens surface contaminates that can impair clarity.



ADJUSTABLE MAGNIFICATION

The range of riflescopes MeoStar R2 offers models with adjustable magnification and an exceptional ratio of six to one of the maximum and minimum magnification.



VARIOUS ETCHED GLASS RETICLE OPTIONS

Wide range of illuminated and non-illuminated reticle choices.



8 ILLUMINATION LEVELS

8 levels of illumination intensity with half-click on/off positions.



AUTO-OFF

Illumination will automatically switch-off after approximately 3 hours of operation.



Maximum resolution and contrast with precise colour representation throughout the entire field of view.



NITROGEN PURGED AND SEALED

Riflescopes are sealed with inert Nitrogen gas to provide reliable fogproof performance.



ALUMINUM CONSTRUCTION

Single piece, aircraft grade aluminium alloy main tube is CNC machined for rugged, long-lasting durability.



MEOSHIELD

Special layer protecting the outer surface of lens from scratching and abrasion.



QUADRATIC COURSE OF RECTIFICATION

Both horizontal and vertical movements of the reticle during adjustment are mutually independent.



ANODIZED SURFACE

"ELOX" anodized for an incredibly durable, scratch resistant, non-reflective matte black finish.



SHOCK RESISTANT

Rugged aircraft grade aluminium alloy construction along with durable mechanical construction ensures that your MeoStar riflescope will stand up to the demands your shooting requires.



ZERO

Ergonomics of W&E adjustment with easy zeroing.



WATERPROOF

The riflescopes are completely waterproof even when fully submerged in water and they are fully protected against humidity, rain and snow.

▼ 1. DESCRIPTION

Riflescopes of the MeoStar R2 series are used as a complement to various hunting firearms. A riflescope creates an enlarged image of what the shooter is looking at, with the correct horizontal and vertical orientation of the image. The scopes feature specially developed optical layers to achieve the best possible optical performance. Filled with inert gas, the riflescopes are designed to be 100% water-proof and dust-proof.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – models with illuminated reticles

MR – models with Zeiss type rails

*PA – models with parallax settings



01. Objective

02. Main tube

03. Turrets for elevation and windage adjustment

04. Illuminator (selected types only)

05. Eyepiece

06. Magnification adjustment ring

07. Parallax setting knob*

▼ 2. ADJUSTMENT

The MeoTrack II adjustment turrets provide accurate incremental adjustment with excellent repeatability, extended range and maximum accuracy. Distinct and audible clicks allow for accurate adjustment in field conditions or at the range.

Turn the adjustment turrets to adjust the sight as follows:

01



- To move the point of impact **up**
- turn the elevation adjustment knob in the "UP" direction

03



- To move the point of impact **down**
- turn the elevation adjustment knob in the opposite direction to the "UP" direction

02



- To move the point of impact **right**
- turn the elevation adjustment knob in the opposite direction to the "L" direction.

04



- To move the point of impact **left**
- turn the elevation adjustment knob in the "L" direction

R·D

ILLUMINATION ADJUSTMENT

The reticle illumination function enables the user to select illumination brightness levels. The design of the illumination system allows the illumination to be switched off in half-click positions between brightness levels, with no need to readjust the preselected mode.

05



ZERO

After the correct hitting of the riflescopes, the turret position can be set to zero: Use your two fingers to press the turret towards the riflescope until you sense the turret can rotate freely in both directions. Set the arrow with a line on the turret against the mark on the tube and release the turret.



WORKING THE PARALLAX KNOB*

Continuous adjustment with minimum stop at 10 metres and the maximum stop at infinity. The parallax knob is located on the same axis of the central block as the illuminator — controlled by the illuminator. The position is indicated by a point on the central block.

* Parallax setting knob for models marked *PA



FAST FOCUS EYEPIECE

Correction within the range of $\pm 3D$ for correct focus and, in conjunction with the firearm, increases the accuracy of shooting at great distances.


FIREARM-RIFLESCOPE SIGHTING-IN

It is recommended that all riflescope mounting and firearm-riflescope sighting-in be completed by the manufacturer of the firearm or by a professional facility (gunsmith) specialising in these services.



ZOOM SETTING

Variable zoom – Easy to set and the current magnification is indicated with the gauge mark.




USING THE RETICLE

The reticle is used to achieve an accurate aim. The reticle is placed in the second focal plane (2), which means that the subjective size of the reticle does not change with zooming in/out.

For a list of reticles and their use in each of the individual devices see:

www.meoptasportsoptics.com

▼ 3. BATTERY CHANGE



When changing the battery for the MeoStar R2 riflescope, it is necessary to set the illuminator knob to level 8 (maximum). Any other procedure will not guarantee the correct functioning of the illuminator!

Unscrew the cap, for this there is a slot for the coin, insert the battery with correctly oriented polarity, screw the cap back to the stop. The standard battery type supplied with the riflescope is CR2354 3V, the riflescope also includes a ring for using the smaller version of the battery CR2032 3V.

The riflescope is equipped with an auto-off function after about 3 hours of operation unless changes are made to the aiming reticle brightness setting during that time. Shut-off is signalled for 1 minute before the expiration of this interval, and the aiming reticle will flash at a 3:1 (on/off) ratio at intervals of 1 second. (Continuous glow is interrupted by short off-impulses.) The riflescope also indicates minimum battery voltage when the aiming reticle flashes at a 1:1 ratio (on/off) within a 0.5 second interval when the voltage drops below 2.1 V. (Faster regular flashing 0.25 sec. off and 0.25 on.)

▼ 4. MAINTENANCE AND CLEANING

All Meopta riflescopes feature a robust dust-proof and water-proof design but, like any other optical/mechanical devices, require careful handling and protection of optical surfaces against damage. When a riflescope is not being used, its outer optical surfaces should be protected with the covers supplied. Dust deposited on the mechanical parts of the riflescope should be removed with a soft cloth; dust on the optical parts should be blown off or wiped off gently with an antistatic cloth supplied with the riflescope. After using the riflescope in rain, thorough drying with a soft cloth is recommended. If the product has been left in the rain or submerged in water it is recommended to dry the product with a soft cloth and then let out to air dry. Make sure to store any optical products in a dry, ventilated area, avoiding prolonged storage in extremely humid conditions.

▼ 5. RECOMMENDED ACCESSORIES

Sunshade

not included in the package, available from authorized dealers

CR2354 battery

included in package for models with illuminated reticles

Caps for lens and eyepiece


included in package

▼ 6. SPECIFICATIONS

	1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		1-6x24 RD/MR		2,5-15x56 RD/MR		2,5-15x56 RD - PA		2,5-15x56 RD/MR - PA	
Magnification	1-6x		1.7-10x		2-12x		2.5-15x		1-6x		2.5-15x		2.5-15x		2.5-15x	
Optical lens diameter (mm)	24		42		50		56		24		56		56		56	
Exit pupil diameter (mm)	11	4	11.1	4.2	11.2	4.3	11.2	3.8	11	4	11.2	3.8	11.2	3.8	11.2	3.8
Eye relief (mm)	98	96	98	94	98	95	97	95	98	96	97	95	97	95	97	95
Field of view (°)	21.3	3.63	12.5	2.1	10.6	1.8	8.5	1.42	21.30	3.63	8.50	1.42	8.50	1.42	8.50	1.42
Field of view (m/100m)	37.6	6.3	21.9	3.7	18.6	3.1	14.9	2.5	37.6	6.3	14.9	2.5	14.9	2.5	14.9	2.5
Reticle in front (1) or rear (2) focal plane	2		2		2		2		2		2		2		2	
Dioptric range of eyepiece (Dpt)	±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3	
Adjustment range (cm/100m)	401		256		204		175		401		175		160		160	
Parallax settings	-		-		-		-		-		-		10-∞		10-∞	
Impact per Click (cm/100m)	1.5		0.7		0.7		0.7		1.5		0.7		0.7		0.7	
Weight (g)	500		580		600		650		530		685		685		715	


▼ 6. SPECIFICATIONS

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. RETICLES

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SAFETY AND ECOLOGY

▼ IMPORTANT:

INSTRUCTIONS FOR DISPOSING OF THE PRODUCT AT THE END OF ITS LIFETIME.

BATTERIES

Batteries must not be disposed of together with ordinary household waste. For this reason, according to law, any batteries must be returned. They may be disposed of free of charge near your place of residence (for example in stores or at a recycling centre). Batteries are marked with a symbol of a crossed out wheel bin as well as chemical symbols indicating dangerous substances contained in batteries: "Cd" for cadmium, "Hg" for mercury and "Pb" for lead.



CONFORMITY

The products conform with European Union directives 2004/108/EU, 2011/65/EU and 2012/19/EU.

PRODUCT

At the end of its lifetime, the product must not be disposed of with household waste. For this reason, according to law, these products must be disposed of separately from standard household waste. They may be disposed of free of charge near your place of residence (for example thrown into an electrical waste container or handed over at a recycling centre).



The images used in this manual are for illustration only and may differ slightly from the product you have purchased.

Sehr geehrter Kunde,

Alle von Meopta s.r.o hergestellten und verkauften optischen Geräte nutzen modernste Technologien und Normen, die dem Nutzer langfristige Zufriedenheit bieten.

Zur Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Störungsfreiheit nutzt Meopta s.r.o. dieses Dokument, um Ihnen ausführliche Anweisungen zu Betrieb, Wartung und sicherem Gebrauch des von Ihnen erworbenen optischen Geräts zu geben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das optische Gerät anbringen und nutzen.

Bei einer Reklamation oder einem Mangel wenden Sie sich entweder an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller – Meopta s.r.o. Informationen über unsere Produkte, Neuheiten und Händler finden Sie unter: **www.meoptasportoptics.com**.



MEOLUX

Spezielle Antireflexschichten MeoLux bieten außerordentliche Lichtdurchlässigkeit bis über 95 %.



MEODROP

Spezielle hydrophobe Schicht, die Wasser und Staub von der Optik abperlen lässt (sog. Lotus Effekt) und damit immer ein klares, sauberes Bild gewährleistet.



VARIABLE VERGRÖSSERUNG

Reihe der Zielfernrohre MeoStar R2 bietet Modelle mit variabler Vergrößerung mit außerordentlichem sechsfachen Verhältnis der größten und kleinsten Vergrößerung an.



VERSCHIEDENE STRICHBILDER

Zur Verfügung steht eine ganze Reihe von Strichbildern.



8 BELEUCHTUNGSSTUFEN

8 Stufen der Beleuchtungsstärke mit jeweils einer Stand-by-Funktion.



AUTO-OFF

Die Beleuchtung schaltet sich nach 3 Betriebsstunden automatisch ab.



BRILLANTES BILD

Maximale Auflösung und Kontrast mit naturgetreuer Farbwiedergabe im gesamten Sehfeld.



STOSSSICHER

Die mechanische Konstruktion der Zielfernrohre garantiert höchste Beständigkeit gegen Stöße oder andere mechanische Belastungen und ist für alle Arten von Waffen geeignet.



ALUMINIUM -ROHR

Tubus aus leichten Aluminiumlegierungen, die in der Flugzeugindustrie verwendet werden, leicht und fest mit garantierter langer Lebensdauer.



MEOSHIELD

Sonderschicht, sie schützt die Außenoberflächen von Linsen vor Zerkratzen und Abreiben.



QUADRATISCHER VERLAUF DER ABSEHENVERSTELLUNG

Die horizontalen und vertikalen Bewegungen bei der Korrektur sind voneinander unabhängig.



HARD ELOXIERTE OBERFLÄCHE

Spezielle Oberflächenbeschichtung gegen mechanische Belastung, reflexmindernd.



STICKSTOFF GEFÜLLT

Die Zielfernrohre sind hermetisch verschlossen und mit Stickstoff gefüllt, um Kondensation im Inneren zu verhindern.



ZERO

Bequeme Einstellung der Seiten- sowie Höhenrektifikation mit einer einfachen Nullstellung.



WASSERDICHT

Die Zielfernrohre sind absolut wasserfest bis zu einer Tiefe von 5 Metern. Sie sind perfekt gegen Umwelteinflüsse wie auch gegen Luftfeuchtigkeit, Regen und Schnee geschützt.

▼ 1. BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Die Zielfernrohre der Reihe MeoStar R2 werden als Ergänzung für verschiedene Jagdgewehrtypen verwendet. Das Fernrohr bildet ein vergrößertes, höhen und seitenrichtiges Bild des zu beobachtenden Ziels. Im Gerät wurden für das Erreichen der besten Parameter speziell entwickelte optische Schichten eingesetzt. Das Gerät ist wasser- und staubdicht und mit Stickstoff gefüllt.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – Modelle mit Beleuchtung der Strichplatte

MR – Modelle mit Zeiss Montageschiene

*PA – Modelle mit Parallaxeneinstellung



01. Objektiv

02. Rohr

03. Drehknöpfe der Höhen und Seitenkorrektur

04. Beleuchtung (nur ausgewählte Typen)

05. Okular

06. Vergrößerungsfassung

07. Parallaxen-Einstellungsknopf*

▼ 2. HÖHEN UND SEITENVERSTELLUNG

Die Drehknöpfe an der Absehenverstellung MeoTrack II, die mit den Fingern gedreht werden können, erlauben genaue, schrittweise Einstellungen mit ausgezeichneter Wiederholbarkeit, einzigartigem Verstellweg und höchster Genauigkeit. Fühlbare und hörbare Sprünge gewährleisten eine genaue Einstellung unter Feldbedingungen.

Durch Drehen der Knöpfe wird die Korrektur so ausgeführt:

01



- Bewegung des mittleren Treppunktes **nach oben**
- den Knopf der Höheneinstellung in Pfeilrichtung „UP“ drehen

03



- Bewegung des mittleren Treppunktes **nach unten**
- den Knopf der Höheneinstellung gegen Pfeilrichtung „UP“ drehen

02



- Bewegung des mittleren Treppunktes **nach rechts**
- den Knopf der Höheneinstellung gegen Pfeilrichtung „L“ drehen

04



- Bewegung des mittleren Treppunktes **nach links**
- den Knopf der Höheneinstellung in Pfeilrichtung „L“ drehen

EINSTELLEN DER BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Der Benutzer kann aus 8 Intensitätsstufen der Beleuchtung des Fadenkreuzes wählen. Die Konstruktion der Beleuchtungseinheit erlaubt ein Ausschalten der Beleuchtung in den Zwischenstufen der jeweiligen Leuchtkraft. Eine vorab gewählte Leuchtkraft muss nicht immer erneut gesucht werden.

05



ZERO

Nach richtigem Einschießen der Zielfernrohrs am Gewehr kann die Stellung des Drehknopfes als Nullstellung eingestellt werden: Drücken Sie mit zwei Fingern an den Drehknopf in Richtung zum Fernrohr, bis Sie die Möglichkeit zum freien Drehen des Drehknopfes fühlen, ohne Einspringen in beiden Drehrichtungen. Stellen Sie den Pfeil mit Strich am Drehknopf gegenüber der Markierung am Tubus ein und lösen Sie den Drehknopf.



VERWENDUNG DES PARALLAXENKNOPFES*

Stufenlose Justierung mit kleinstem Stopp bei 10 Metern und Maximum bei unendlich. Der Parallaxenknopf befindet sich auf der gleichen Achse des zentralen Blocks wie der Beleuchter – gesteuert durch den Beleuchter. Die Position wird durch einen Punkt auf dem zentralen Block angegeben.




DIOPTRIEINSTELLUNG, SCHARFEINSTELLUNG

Das Okular erlaubt eine Augenfehlerkorrektion im Bereich 3 Dpt und verbessert in Verbindung mit der Schusswaffe vielfach die Treffgenauigkeit auf grössere Entfernung.



EINSTELLEN DER VERGRÖSSERUNG

Veränderliche Vergrösserung – ZOOM – ist leicht einstellbar, die aktuelle Vergrösserungsstärke wird an der Skala angezeigt.



LAGE DES ABSEHENS

Das in der hinteren Brennebene (vor dem Okular, 2. Bildebene) befindliche Absehen bedeutet, dass bei sich ändernder Vergrösserung des Bildes die scheinbare Größe des Absehens konstant bleibt.

Die Übersicht der Zielfiguren und deren Anwendung bei den einzelnen Geräten finden Sie auf:


www.meoptasportsoptics.com

* bei Typen mit der Kennzeichnung PA

EINSCHIESSEN DER WAFFE MIT DEM ZIELFERNROHR

It is recommended that all rifle scope mounting and firearm-rifle scope sighting-in be completed by the manufacturer of the firearm or by a professional facility (gunsmith) specialising in these services.

▼ 3. BATTERIEWECHSEL



Beim Batteriewechsel im Zielfernrohr MeoStar R2 den Drehknopf der Beleuchtung auf Stufe 8 (Maximum) einstellen. Dadurch wird die einwandfreie Funktion der Beleuchtung gesichert. Den Deckel abschrauben, hierzu die Nut für eine Münze benutzen. Die Batterie mit richtiger Polarität einlegen und den Deckel wieder bis auf Anschlag aufschrauben. Als Standard werden mit dem Zielfernrohr Batterien CR2354 3 V geliefert, Bestandteil des Fernrohrs ist ein Ring für die Benutzung der kleineren Batterie CR2032 3 V.

Das Zielfernrohr wird nach etwa 3 Betriebsstunden automatisch ausgeschaltet, außer wenn während dieser Zeit Änderungen an der Helligkeit des Zielfadenkreuzes vorgenommen werden. Die Abschaltung wird 1 Minute vor Ablauf dieses Intervalls signalisiert, und das Zielfadenkreuz blinkt dann in Intervallen von 1 Sekunde einem Verhältnis von 3:1 (an/aus). (Das Dauerleuchten wird durch kurze Aus-Impulse unterbrochen.) Das Zielfernrohr zeigt auch an, wenn die Mindestspannung des Akkus unter 2,1 V abfällt, indem das Zielfadenkreuz in einem Intervall von 0,5 Sekunden in einem Verhältnis von 1:1 (an/aus) blinkt. (Schnelleres Blinken als normal, jeweils 0,25 Sekunden an und 0,25 an.)

▼ 4. WARTUNG UND REINIGUNG

Die Zielfernrohre von Meopta haben eine robuste staubund wassererdichte Konstruktion, jedoch ebenso wie andere optomechanische Geräte verlangen sie vorsichtige Handhabung und Schutz der optischen Oberflächen vor Beschädigung. Wenn das Fernrohr ausser Funktion ist, ist es zweckmässig, seine äusseren optischen Oberflächen mit Kappen zu schützen. Der ev. an den mechanischen Teilen des Fernrohrs anhaftende staub wird mit einem feinen Tuch, der Staub an optischen Oberflächen durch Wegblasen, gegebenenfalls durch leichtes Abwischen mit dem antistatischen, im Zubehör mitgelieferten Tuch entfernt. Nach Benutzung des Fernrohrs bei Regen wird gründlichen Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen.

▼ 5. EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Sonnenblende

Nicht im Lieferumfang enthalten,
bei autorisierten Händlern erhältlich

CR2354 - Batterie

im Lieferumfang von Modellen mit
beleuchtetem Absehen enthalten

Kappen für Objektiv
und Okular


im Lieferumfang enthalten

▼ 6. TECHNISCHE DATEN

	1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		1-6x24 RD/MR		2,5-15x56 RD/MR		2,5-15x56 RD - PA		2,5-15x56 RD/MR - PA	
Vergrößerung	1-6x		1,7-10x		2-12x		2,5-15x		1-6x		2,5-15x		2,5-15x		2,5-15x	
Wirksamer Objektivdurchmesser (mm)	24		42		50		56		24		56		56		56	
Austrittspupillen-Durchmesser (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8	11	4	11,2	3,8	11,2	3,8	11,2	3,8
Augenabstand (mm)	98	96	98	94	98	95	97	95	98	96	97	95	97	95	97	95
Sehfeld (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42	21,30	3,63	8,50	1,42	8,50	1,42	8,50	1,42
Sehfeld (m/100 m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5	37,6	6,3	14,9	2,5	14,9	2,5	14,9	2,5
Absehen in der 1. oder 2. Bildebene	2		2		2		2		2		2		2		2	
Dioptrien-Verstellbereich (Dpt)	±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3	
Quadratischer-Verstellbereich (cm/100 m)	401		256		204		175		401		175		160		160	
Parallaxeneinstellungen	-		-		-		-		-		-		10-∞		10-∞	
Verstellung pro Klick (cm/100 m)	1,5		0,7		0,7		0,7		1,5		0,7		0,7		0,7	
Gewicht (g)	500		580		600		650		530		685		685		715	


▼ 6. TECHNISCHE DATEN

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. ABSEHEN

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ

▼ WICHTIG:

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DES PRODUKTS AM ENDE SEINER LEBENSDAUER.

BATTERIEN

Batterien dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Laut Gesetz müssen Sie Altbatterien bei der zuständigen Stelle zurückgeben. Sie können in der Nähe Ihres Wohnortes kostenlos entsorgt werden (zum Beispiel in Geschäften oder in einem Recyclingcenter). Die Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne sowie mit Chemikaliensymbolen gekennzeichnet, die auf gefährliche Stoffe in Batterien hinweisen: „Cd“ für Cadmium, „Hg“ für Quecksilber und „Pb“ für Blei.



KONFORMITÄT

Die Produkte entsprechen den EU-Richtlinien 2004/108/EU, 2011/65/EU und 2012/19/EU.

PRODUKT

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Produkte müssen laut Gesetz getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie können in der Nähe Ihres Wohnortes kostenlos entsorgt werden (zum Beispiel in einen Behälter für Elektroabfall geworfen oder in einem Recyclingcenter abgegeben werden).



Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen.

Cher client,

Tous les instruments optiques fabriqués et commercialisés par Meopta s.r.o. le sont grâce à des technologies et des standards de pointe qui permettent à leurs utilisateurs d'en profiter pleinement et longtemps.

Afin de garantir la vie fiable et sans soucis de ses produits, Meopta s.r.o saisit l'occasion de vous fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, la maintenance et l'utilisation sûre de l'instrument optique acheté.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'installer et d'utiliser l'instrument optique.

Pour toute réclamation ou en cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant directement – Meopta s.r.o. Pour plus d'informations sur nos produits, les nouveautés et les revendeurs, veuillez consulter le site www.meoptasportsoptics.com.



MEOLUX

Les traitements spéciaux anti-reflet permettent une transmission lumineuse allant jusqu'à 95 %.



MEODROP

Les traitements spéciaux hydrophobes repoussent l'eau et la poussière des surfaces optiques.



GROSSISSEMENT FIXE OU VARIABLE

La série de lunettes de visée MeoStar R2 propose des modèles avec un grossissement variable au rapport extraordinaire de six fois entre le grossissement le plus grand et le plus faible.



DIFFÉRENTS RÉTICULES

Toute une gamme de réticules est disponible.



8 DEGRÉS D'ÉCLAIRAGE

8 degrés d'intensité d'éclairage avec arrêt dans des positions intermédiaires



AUTO-OFF

L'éclairage s'éteint automatiquement après 3 heures.



IMAGE BRILLANTE

La résolution maximale et le contraste avec reproduction précise des couleurs sur tout le champ de vision.



AVEC DE L'AZOTE

Les lunettes de tir sont hermétiquement étanches, remplies d'un gaz inerte ce qui empêche la condensation interne.



TUBE EN ALUMINIUM

Le tube d'alliages légers utilisés dans l'industrie aérospatiale, durable et solide, assurant une longue durée de vie.



MEOSHIELD

La couche spéciale protégeant les surfaces extérieures des lentilles contre des rayures et des abrasions.



ALLURE QUADRATIQUE DE RÉCTIFICATION

Les mouvements horizontaux et verticaux du réticule sont mutuellement indépendants en rectification.



SURFACE ANODISÉE

Le revêtement spécial résistant à l'abrasion qui élimine les reflets.



IMPACT ÉLEVÉ

La conception mécanique des lunettes de tir assure une résistance maximale aux chocs, c'est pourquoi elles conviennent à tous les types courants de carabines.



ZERO

Réglage facile de la rectification horizontale et verticale avec remise à zéro simple.



ÉTANCHE

Les lunettes de tir sont parfaitement étanches même lorsqu'elles sont éventuellement immergées dans l'eau, elles sont généralement bien protégées contre l'humidité de l'air, la pluie et la neige.

▼ 1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les lunettes de visée de la ligne MeoStar R2 sont utilisées comme accessoires sur des fusils de chasse de différents types. Les lunettes créent une image agrandie de la cible, grossie, bien orientée correctement au niveau horizontal et vertical et associées à une arme à feu elles améliorent considérablement la précision du tir à longue distance. Les appareils sont imperméables à l'eau et à la poussière et sont remplis d'un gaz inerte.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – modèles avec réticule illuminé

MR – modèles avec rail de type Zeiss

*PA – modèles avec réglages du parallaxe



01. Objectif

02. Tube

03. Boutons du mouvement vertical et latéral

04. Illuminateur (types avec réticule illuminé)

05. Oculaire

06. Bague de grossissement

07. Bouton de réglage du parallaxe*

▼ 2. MÉCANISME DE RÉGLAGE

Les tourelles de réglage MeoTrack II manipulables avec les doigts, permettent d'effectuer le réglage de façon précise par incrémentés avec une excellente répétabilité, une large plage et une haute précision. Les clics tactiles et audibles garantissent un ajustement précis sur le terrain.

En tournant les tourelles, il est possible d'effectuer l'ajustement de façon suivante:



- déplacement du point central de visée vers **le haut**
- tournez la tourelle de réglage de la hauteur dans le sens de la flèche „UP“



- déplacement du point central de visée vers **le bas**
- tournez la tourelle de réglage de la hauteur dans le sens inverse de la flèche „UP“



- déplacement du point central de visée à **droite**
- tournez la tourelle de réglage latéral dans le sens inverse de la flèche „L“



- déplacement du point central de visée à gauche
- tournez la tourelle de réglage lateral dans le sens de la flèche „L“



RÉGLAGE DE L'ILLUMINATEUR

RD

L'éclairage permet l'illumination du réticule de jour comme de nuit et permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 8 degrés d'intensité de la luminosité sur le réticule. La conception de l'Illuminateur permet d'éteindre l'éclairage entre les différents degrés d'intensité du point rouge, sans avoir à constamment réajuster le mode précédemment sélectionné.



ZERO



Après un tir d'essai correct avec la lunette à fusil montée sur le fusil, il est possible de régler la position du bouton à tourner comme nulle: Appuyer à l'aide de deux doigts le bouton à tourner en direction vers la lunette jusqu'à sentir la possibilité du mouvement libre du bouton sans enclenchements sur les deux côtés. Régler la flèche avec le repère sur le bouton à tourner contre le repère sur la tubulure et déverrouiller le bouton à tourner.



UTILISER LE BOUTON PARALLAXE*

Réglage en continu avec une butée minimum à 10 mètres et une butée maximum à l'infini. Le bouton Parallaxe se trouve sur le même axe que le tube central comme l'illuminateur — commandé par l'illuminateur. La position est indiquée par un point sur le tube central.

* sur les types marqués *PA



AJUSTEMENT DIOPTRIQUE, MISE AU POINT

L'oculaire de mise au point permet à l'utilisateur de corriger son éventuelle vision limitée jusqu'à $\pm 3D$.


LA FIXATION DE LA LUNETTE

La fixation de la lunette au fusil et le réglage de l'ensemble fusil-lunette devraient être effectués par le fabricant du fusil ou par un organisme spécialisé (armurier) qui propose ce genre de services.



RÉGLAGE DU GROSSISSEMENT

Le grossissement variable – ZOOM – est facilement réglable, l'agrandissement réel est indiqué par le marquage.




UTILISATION DU RÉTICULE

Les réticules aident à mieux cibler. Le réticule est placé dans le deuxième plan focal (2) ce qui signifie que la dimension subjective du réticule ne change pas en fonction de la modification du grossissement.

Sur www.meoptasportsoptics.com, vous allez trouver un aperçu des réticules et leur utilisation dans les différents appareils.

▼ 3. ÉCHANGE DE LA PILE



Lors du remplacement de la pile de la lunette MeoStar R2, il faut régler le bouton de l'illuminateur au degré 8 (maximum). Tout autre procédé ne garantit pas le bon fonctionnement de l'illuminateur! Dévissez le bouchon – il y a une rainure à l'épaisseur d'une pièce de monnaie, insérez la pile en respectant la polarité, revissez bien le bouchon. Le type standard de pile fournie avec la lunette de visée est CR2354 3 V. Elle est livrée également avec un anneau permettant d'utiliser une taille de pile CR2354 3 V plus petite.

La lunette de visée est équipée d'une fonction d'extinction automatique après environ 3 heures de fonctionnement à moins que la luminosité du réticule de visée ne soit modifiée pendant cette période. L'extinction est signalée une minute avant l'expiration de cet intervalle et le réticule de visée clignote à un ratio de 3:1 (allumé/éteint) à intervalle de 1 seconde. (L'allumage en continu est interrompu pas de courtes impulsions d'extinction). La lunette de visée indique également lorsque la capacité de la pile est au minimum, en faisant clignoter le réticule de visée à un ratio de 1:1 (allumé/éteint) à un second intervalle de 0,5 seconde, dès que la tension chute sous 2,1 V. (Clignotement régulier plus rapide, éteint 0,25 s et allumé 0,25 s).

▼ 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les lunettes de tir Meopta possèdent une construction robuste et étanche à l'eau et à la poussière, cependant, elles exigent, de même que les autres appareils optomécaniques, une manipulation prudente et la protection des surfaces optiques contre la détérioration. Lorsque la lunette est hors fonction, il est convenable de protéger les surfaces optiques extérieures par les couvercles joints. Enlevez la poussière accumulée sur les surfaces mécaniques de la lunette à l'aide d'un tissu doux inclus et celle sur les parties optiques en soufflant ou en l'essuyant avec une serviette antistatique également incluse. Après avoir utilisé la lunette de tir sous la pluie, nous vous recommandons de l'essuyer soigneusement avec un tissu doux. Veuillez conserver la lunette dans un endroit sec et aéré, dans le cas où vous conserver la lunette dans des climats extrêmement humides et tropicales, nous vous recommandons de la placer dans un emballage ensemble avec l'absorbeur d'humidité, p.ex. gel de silice.

▼ 5. ACCESSOIRES RECOMMANDÉS


Pare-soleil	non fourni, disponible auprès des revendeurs agréés
Pile CR2354	fournie pour les modèles avec réticules éclairés
Caches pour lentille et oculaire	fournis

▼ 6. PARAMÈTRE

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
Grossissement	1-6x	1,7-10x	2-12x	2,5-15x	1-6x	2,5-15x	2,5-15x	2,5-15x
Diamètre de l'objectif (mm)	24	42	50	56	24	56	56	56
Diamètre de l'anneau oculaire (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8
Distance de l'anneau oculaire (mm)	98	96	98	94	98	95	98	96
Champ visuel (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42
Champ visuel (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5
Emplacement de la croix de visée	2	2	2	2	2	2	2	2
Gamme dioptr. de la mise au point de l'oculaire (Dpt)	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
Gamme de réglage (cm/100m)	401	256	204	175	401	175	160	160
Réglages de la parallaxe	-	-	-	-	-	-	10-∞	10-∞
Clic de correction (cm/100m)	1,5	0,7	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	0,7
Poids (g)	500	580	600	650	530	685	685	715


▼ 6. PARAMÈTRE

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. RETICULE

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SÉCURITÉ ET ÉCOLOGIE

▼ IMPORTANT :

INSTRUCTION POUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT À LA FIN DE SA DURÉE DE VIE.

PILES

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ordinaires. Selon la loi vous devez retourner les piles usagées à l'endroit indiqué précédemment. Elles peuvent être jetées gratuitement près de chez vous (dans certains magasins ou dans un centre de collecte par exemple). Les piles et batteries sont marquées du symbole d'une poubelle sur roulettes barrée et des symboles chimiques des substances dangereuses qu'elles contiennent : „Cd“ pour le cadmium, „Hg“ pour le mercure et „Pb“ pour le plomb.



CONFORMITÉ

Ces produits sont conformes aux Directives de l'Union Européenne 2004/108/UE, 2011/65/UE et 2012/19/UE.

PRODUIT

À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Selon la loi, ces produits doivent être jetés séparément des déchets ménagers courants. Ils peuvent être jetés gratuitement près de chez vous (dans un container pour déchets électriques ou dans un centre de collecte par exemple).



Les images utilisées dans ce manuel ne sont que des illustrations et elles peuvent légèrement varier par rapport au produit que vous avez acheté.

Gentile cliente,

tutti i dispositivi ottici realizzati e commercializzati da Meopta s.r.o. sono prodotti utilizzando tecnologie e standard all'avanguardia, per assicurare a chi li usa soddisfazione nel lungo periodo.

Al fine di garantire una durata di servizio affidabile e senza problemi, Meopta s.r.o. coglie l'occasione per fornire informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo ottico acquistato.

Leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il dispositivo ottico.

In caso di reclami o difetti, contattare il proprio rivenditore o rivolgersi direttamente a Meopta s.r.o.

Per informazioni sui nostri prodotti, sulle novità e sui rivenditori visitare il sito web www.meoptasportoptics.com.



MEOLUX

Gli speciali strati antiriflesso assicurano una trasmissione della luce pari al 95%.



MEODROP

Gli speciali strati idrofobi respingono l'acqua e la polvere evitando dunque che si depositino sulle superfici ottiche.



INGRANDIMENTO VARIABILE

La serie di cannocchiali MeoStar R2 offre modelli con ingrandimento variabile e uno straordinario rapporto 6:1 fra ingrandimento massimo e ingrandimento minimo.



DIVERSI MIRINI

Sono a disposizione svariati mirini.



8 GRADI DI ILLUMINAZIONE

8 gradi di intensità dell'illuminazione con possibilità di impostare gli stati intermedi.



AUTO-OFF

L'illuminatore si spegne automaticamente dopo 3 ore di esercizio.



IMMAGINE BRILLANTE

Risoluzione e contrasto massimi con resa cromatica fedele in tutto il campo visivo.



RIEMPITI CON AZOTO

I cannocchiali sono chiusi ermeticamente e riempiti con gas inerte, per impedire la condensazione interna.



TUBO IN ALLUMINIO

Tubo in leghe leggere di alluminio, utilizzate nell'industria aeronautica, resistenti e forti, garantiscono una lunga durata.



MEOSHIELD

Lo strato speciale protegge la superficie esterna delle lenti da graffie abrasioni.



MEDIA QUADRATICA DELLA RETTIFICAZIONE

I movimenti orizzontali e verticali del mirino, durante la regolazione, sono indipendenti gli uni dagli altri.



SUPERFICIE ANODIZZATA

Trattamento superficiale speciale, resistente alle abrasioni e antiriflesso.



ANTIURTO

La struttura meccanica dei cannocchiali garantisce la massima resistenza agli urti, rendendoli adatti a tutti i tipi di arma.



ZERO

Impostazione comoda sia della regolazione laterale sia di quella in altezza, con facile azzeramento.



IMPERMEABILI

I cannocchiali sono completamente impermeabili, anche in caso di immersione sotto il livello dell'acqua, sono perfettamente protetti dall'umidità dell'aria, della pioggia e della neve.

▼ 1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

I cannocchiali da mira della serie MeoStar R2 si utilizzano come integrazioni delle armi da caccia di vario tipo. I cannocchiali creano un'immagine ingrandita dell'obiettivo osservato, orientata correttamente in altezza e lato. Nell'apparecchio vengono utilizzati strati ottici appositamente sviluppati per ottenere i migliori parametri ottici. Gli apparecchi dispongono di finitura impermeabile a prova di polvere e sono riempiti con gas inerte.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – modelli con reticolo illuminato

MR – modelli con binario tipo Zeiss

*PA – modelli con impostazioni della parallasse



01. Obiettivo

02. Tubo

03. Torretta per la taratura verticale e orizzontale

04. Illuminatore (solo tipi selezionati)

05. Oculare

06. Ghiera regolazione dell'ingrandimento

07. Torretta di impostazione della parallasse*

▼ 2. MECCANISMO DI REGOLAZIONE

Le manopole di regolazione MeoTrack II, che possono essere manovrate con le dita, consentono un'impostazione precisa in passi con ripetibilità eccellente, una gamma unica ed elevata precisione. Gli arresti a scatto tattili e udibili garantiscono un'impostazione precisa nelle condizioni all'aperto.

Ruotando le manopole si esegue la correzione nel mondo seguente:



- movimento del punto di mira centrale verso **l'alto**
- ruotare la manopola di regolazione in altezza nella direzione della freccia „UP“



- movimento del punto di mira centrale verso **destra**
- ruotare la manopola di regolazione laterale nella direzione opposta alla freccia „L“



- movimento del punto di mira centrale verso **il basso**
- ruotare la manopola di regolazione in altezza nella direzione opposta alla freccia „UP“



- movimento del punto di mira centrale verso **sinistra**
- ruotare la manopola di regolazione laterale nella direzione della freccia „L“



IMPOSTAZIONE DELL'ILLUMINATORE RD

L'illuminazione del reticolo di mira permette all'utente di selezionare uno dei 7/8 livelli di intensità. La struttura dell'illuminatore consente di spegnere l'illuminazione ai livelli intermedi di intensità, non è necessario impostare ogni volta il regime precedentemente selezionato.



ZERO

Dopo aver sparato correttamente dall'arma con il cannocchiale montato, è possibile impostare la posizione corrente della torretta come posizione zero: Spingere la torretta con due dita verso il cannocchiale finché non si senta la possibilità di far ruotare la torretta senza scatti in entrambe le direzioni. Impostare la freccia con il segno sulla torretta contro il segno sul tubo e liberare la torretta.



USO DELLA TORRETTA DI IMPOSTAZIONE DELLA PARALLASSE*

Regolazione continua con fermi in corrispondenza dei valori di minimo a 10 metri di distanza e massimo all'infinity. La torretta di impostazione della parallasse è posizionata sullo stesso asse del blocchetto centrale, così come l'illuminatore, ed è controllata dall'illuminatore. La posizione è indicata da un punto sul blocchetto centrale.

* nei tipi contrassegnati con "PA"



CORREZIONE DIOTTRICA, MESSA A FUOCO

L'oculare di messa a fuoco permette all'utente di correggere i difetti dell'occhio nella gamma $\pm 3D$ e, insieme all'arma da fuoco, rende più preciso il tiro da grandi distanze.


IL FISSAGGIO DEL CANNOCCHIALE ALL'ARMA

Consigliamo di affidare il fissaggio del cannocchiale all'arma e la taratura dell'insieme arma-cannocchiale al produttore dell'arma stessa o ad un centro professionale (armaiolo) specializzato in tali servizi.



IMPOSTAZIONI INGRANDIMENTO

Ingrandimento variabile – ZOOM – è facilmente impostabile, l'ingrandimento attuale è contrassegnato da un cursore.



UTILIZZO DEL RETICOLO

Il reticolo serve a puntare nel modo più preciso possibile il bersaglio. Il reticolo si trova sul secondo piano focale (2), il che significa che quando si cambia l'ingrandimento, la dimensione soggettiva della mira non cambia.

Il prospetto delle figure di mira e loro utilizzo nei singoli apparecchi è specificato su www.meoptasportsoptics.com

▼ 3. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Durante la sostituzione della batteria del cannocchiale MeoStar R2, è necessario impostare la torretta dell'illuminatore al grado 8 (massimo). Un'altra procedura non garantisce il corretto funzionamento dell'illuminatore. Svitare il coperchio, attraverso la fessura per le munizioni, inserire la batteria con la polarità orientata correttamente, riavvitare il coperchio fino in fondo. Il tipo standard di batteria fornita con il cannocchiale è il CR2354 3 V, parte integrante del cannocchiale è anche l'anello per l'uso della versione più piccola di batteria CR2032 3 V.

Il cannocchiale è dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo circa 3 ore di utilizzo, a meno che in quell'intervallo di tempo si effettuino modifiche all'impostazione dell'intensità dell'illuminazione del reticolo di mira. Un minuto prima del termine di tale intervallo di tempo il reticolo di mira segnala lo spegnimento del cannocchiale iniziando a lampeggiare secondo un rapporto di 3:1 (acceso/spento) a intervalli di 1 secondo. (L'accensione fissa della luce è interrotta da brevi momenti in cui la luce si spegne a impulsi.) Il cannocchiale indica inoltre se la tensione della batteria è troppo bassa, con il reticolo di mira che lampeggia secondo un rapporto di 1:1 (acceso/spento) entro un intervallo di 0,5 secondi se la tensione della batteria scende al di sotto di 2,1 V. (Lampeggiamento più rapido a intervalli regolari: 0,25 secondi spento e 0,25 secondi acceso.)

▼ 4. MANUTENZIONE E PULIZIA

I cannocchiali da mira Meopta hanno una struttura robusta, impermeabile verso acqua e polvere, tuttavia, come altri apparecchi optomeccanici, richiedono un utilizzo accorto ed una protezione delle superfici ottiche contro i danneggiamenti. Se il cannocchiale resta inutilizzato, è opportuno proteggere le superfici ottiche esterne mediante i coperchi in dotazione. La polvere che si deposita sulle parti meccaniche dell'apparecchio va rimossa con un panno morbido, quella che si deposita sulle parti ottiche va rimossa soffiando o strofinando leggermente con il panno antistatico anch'esso in dotazione. Dopo l'utilizzo del cannocchiale sotto la pioggia, si consiglia di asciugarlo accuratamente utilizzando un panno morbido. Conservare i cannocchiali in un luogo asciutto e ventilato, in caso di conservazione in luoghi estremamente umidi o dal clima tropicale, consigliamo di porre il cannocchiale nella confezione insieme a un prodotto disidratante, ad es. il gel di silice.

▼ 5. ACCESSORI CONSIGLIATI

Paraluce

Batteria CR2354

Tappi per obiettivo
e oculare

non incluso nella confezione, acquistabile
presso i rivenditori autorizzati

inclusa nella confezione per i modelli
con reticolo di puntamento illuminato


inclusa nella confezione

▼ 6. PARAMETRO

	1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		1-6x24 RD/MR		2,5-15x56 RD/MR		2,5-15x56 RD - PA		2,5-15x56 RD/MR - PA	
Aggrandimento	1-6x		1,7-10x		2-12x		2,5-15x		1-6x		2,5-15x		2,5-15x		2,5-15x	
Diametro utile obiettivo (mm)	24		42		50		56		24		56		56		56	
Diametro della pupilla d'uscita (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8	11	4	11,2	3,8	11,2	3,8	11,2	3,8
Estrazione pupillare (mm)	98	96	98	94	98	95	97	95	98	96	97	95	97	95	97	95
Campo visivo (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42	21,30	3,63	8,50	1,42	8,50	1,42	8,50	1,42
Campo visivo (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5	37,6	6,3	14,9	2,5	14,9	2,5	14,9	2,5
Posizione del reticolo	2		2		2		2		2		2		2		2	
Reg. diottrie focalizz. (Dpt)	±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3	
Campo reg. reticolo (cm/100m)	401		256		204		175		401		175		160		160	
Impostazioni parallasse	-		-		-		-		-		-		10-∞		10-∞	
Impatto per clic (cm/100m)	1,5		0,7		0,7		0,7		1,5		0,7		0,7		0,7	
Peso (g)	500		580		600		650		530		685		685		715	


▼ 6. PARAMETRO

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. RETICLES

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

▼ IMPORTANTE :

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE.

BATTERIE

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Ai sensi di legge, le batterie usate devono essere portate nel luogo indicato in precedenza. È possibile smaltirle senza alcun costo vicino al proprio luogo di residenza (ad esempio, nei negozi o presso un'isola ecologica). Sulle batterie compaiono il simbolo di un cassetto dei rifiuti barrato e i simboli chimici delle sostanze pericolose contenute all'interno delle stesse: „Cd“ sta per cadmio, „Hg“ per mercurio e „Pb“ per piombo.



CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme alle direttive dell'Unione Europea 2004/108/CE, 2011/65/CE e 2012/19/CE.

PRODOTTO

Al termine della sua vita utile il prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per questa ragione, ai sensi della Legge, deve essere smaltito separatamente da questi ultimi. È possibile smaltrirlo, senza alcun costo, nei pressi del proprio luogo di residenza (ad esempio, gettandolo in un cassetto per i rifiuti elettrici o portandolo in un'isola ecologica).



Le immagini che compaiono in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo illustrativo e potrebbero differire leggermente dal prodotto acquistato.

Caro cliente,

Todos os dispositivos ópticos fabricados e comercializados pela Meopta s.r.o. são fabricados de acordo com padrões e tecnologias topo de gama que proporcionam ao utilizador satisfação a longo prazo.

Para garantir uma vida útil fiável e sem problemas, a Meopta s.r.o. aproveita esta oportunidade para fornecer informações pormenorizadas sobre o funcionamento, manutenção e utilização segura do dispositivo óptico adquirido.

Leia este manual com atenção antes de instalar e utilizar o dispositivo óptico.

Em caso de reclamação ou qualquer defeito, entre em contacto com o seu revendedor ou directamente com o fabricante - Meopta s.r.o.
Para obter mais informações sobre os nossos produtos, novidades e rede de distribuidores, visite www.meoptasportsoptics.com.



MEOLUX

Capas antirreflejantes especiales que proporcionan una permeabilidad luminosa de un 95 %.



MEODROP

Capas hidrófobas especiales que repelen el agua y el polvo de las superficies ópticas.



AUMENTO VARIABLE

La serie de miras telescópicas MeoStar R2 abarca modelos con aumento variable y una excepcional relación de seis a uno del aumento máximo y mínimos.



RETÍCULAS VARIADAS

Disponible en una amplia gama de retículas.



8 GRADOS DE ILUMINACIÓN

8 grados de intensidad de iluminación con apagado en posiciones intermedias.



AUTO-OFF

El iluminador se apagará automáticamente después de 3 horas de funcionamiento.



IMAGEN BRILLANTE

Máxima resolución y contraste con una fiel reproducción del color en todo el campo visual.



LLENADO CON NITRÓGENO

Las miras telescópicas están selladas herméticamente y se llenan con un gas inerte, lo que evita la formación de condensación interna.



CUERPO DE ALUMINIO

Cuerpo de aleación ligera de aluminio utilizada en la industria aeroespacial, resistente y sólida, lo que garantiza una larga vida útil.



MEOSHIELD

Un revestimiento especial, protege las superficies exteriores de las lentes contra los arañazos y la abrasión.



CURSO CUADRÁTICO DE LA RECTIFICACIÓN

Los movimientos horizontales y verticales de la retícula durante la rectificación son mutuamente independientes.



SUPERFICIE ANODIZADA

Tratamiento superficial especial resistente a la abrasión que elimina el deslumbramiento.



RESISTENCIA AL IMPACTO

La construcción mecánica de las miras telescópicas proporciona la máxima resistencia al impacto, haciéndolas apropiadas para todos los tipos comunes de armas.



ZERO

Ajuste cómodo de rectificación lateral y de altura con puesta a cero fácil.



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Las miras telescópicas presentan estanqueidad al agua, incluso cuando se sumergen bajo el agua; están perfectamente protegidas contra la humedad de aire habitual, la lluvia y la nieve.

▼ 1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Las miras telescopicas MeoStar R2 se usan como complemento de los rifles de caza de tipos variados. Las miras ofrecen una imagen aumentada y correctamente orientada en deriva y altura al blanco observado y junto con el arma aumentan la precisión de tiro a larga distancia. Para la fijación de la mira en el arma y la puesta a tiro del conjunto arma-mira se recomienda acudir a un profesional (una armería) que proporcione estos servicios. Todos los visores ofrecen estanqueidad al agua y al polvo y están llenos con un gas inerte.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – modelos con retículo iluminado

MR – modelos con riel tipo Zeiss

PA – modelos con ajuste de paralaje



01. Objetivo

02. Tubo

03. Botones giratorios de rectificación vertical y lateral

04. Iluminador (en los tipos con retículo iluminado)

05. Ocular

06. Manguito de aumento

07. Rueda de ajuste de paralaje

▼ 2. MECANISMO DE RECTIFICACIÓN

Las torretas de rectificación MeoTrack II, que se pueden manejar con los dedos, traen un ajuste preciso de paso a paso con incrementos con una excelente repetibilidad, una gama única y precisión punta. Unos clics palpables y audibles aseguran un ajuste preciso en las condiciones de campo.

Girando los elementos de control de las torretas realizaran la corrección de la siguiente manera:



- Para mover el punto central de impacto hacia **arriba**
- giren el elemento de control de la torreta de ajuste vertical en la dirección de la flecha „UP”



- Para mover el punto central de impacto hacia **la derecha**
- giren el elemento de control de la torreta de ajuste horizontal en dirección contraria a la flecha „L”



- Para mover el punto central de impacto hacia **abajo**
- giren el elemento de control de la torreta de ajuste vertical en dirección contraria a la flecha „UP”



- Para mover el punto central de impacto hacia **la izquierda**
- giren el elemento de control de la torreta de ajuste horizontal en la dirección de la flecha „L”



AJUSTE DEL ILUMINADOR RD

La iluminación de la retícula permite al usuario seleccionar entre 8 niveles de intensidad. La construcción del iluminador permite apagar la iluminación en posiciones intermedias de los niveles de intensidad; no hay que volver a ajustar constantemente el modo seleccionado previamente.



ZERO

Después del ajuste correcto de la mira telescópica en el arma es posible ajustar la posición del botón giratorio a cero: Utilizando dos dedos, empuje el botón giratorio en dirección al telescopio hasta que se sienta que el botón giratorio queda libre girándolo para los dos lados. Alinee la flecha con la marca en el botón giratorio con la marca en el tubo y suelte el botón.



FUNCIONAMIENTO DE LA RUEDA DE PARALAJE*

Ajuste continuo con parada mínima a 10 metros y parada máxima al infinito. La rueda de paralaje se encuentra en el mismo eje del bloque central del iluminador y es controlada por el iluminador. La posición se indica mediante un punto en el bloque central.

* en los tipos marcados *PA



CORRECCIÓN DIÓPTRICA, ENFOQUE

El ocular de enfoque le permite al usuario corregir el defecto del ojo en el rango $\pm 3D$ y junto con el arma multiplica la precisión de tiro a larga distancia.


PARA LA FIJACIÓN DE LA MIRA EN EL ARMA Y LA PUESTA

Para la fijación de la mira en el arma y la puesta a tiro del conjunto arma-mira se recomienda acudir al fabricante de la arma o a un profesional (una armería) que proporcione estos servicios.



AJUSTE DEL AUMENTO

Aumento variable – ZOOM – fácil de ajustar, el aumento actual se indica con una raya.



USO DEL RETÍCULO

Para apuntar exactamente en el blanco se usan retículos iluminados. El retículo se encuentra en el segundo plano focal (2), lo que significa que a la hora de cambiar el aumento no cambiará el tamaño subjetivo del retículo.

Para consultar la lista de retículos y su uso en los dispositivos individuales véase www.meoptasportsoptics.com

▼ 3. CAMBIO DE BATERÍA



Para el cambio de batería de la mira MeoStar R2 es necesario establecer el botón giratorio del iluminador al máximo nivel (8). Otro procedimiento no garantiza el funcionamiento correcto del iluminador. Con una moneda insertada en la ranura desenrosquen la tapa, coloquen la batería con la correcta orientación de la polaridad y vuelvan a enroscar la tapa hasta que haga tope. El tipo estándar de la batería suministrada con la mira es el CR2354 3 V; a la mira se adjunta también un anillo para utilizar una versión más pequeña de la batería CR2032 3 V.

El visor para rifle está dotado de una función de apagado automático transcurridas unas 3 horas de funcionamiento, salvo que se efectúen cambios al ajuste de brillo de la retícula de mira durante el citado periodo. El apagado se señala durante 1 minuto antes de que expire este intervalo, y la retícula de mira parpadea con una relación de 3:1 (encendido/apagado) a intervalos de 1 segundo (el brillo continuo se interrumpe con impulsos cortos). El visor para rifle indica también el voltaje mínimo de la pila cuando el reticuló de mira parpadea con una relación de 1:1 (encendido/apagado) en un intervalo de 0.5 segundos cuando el voltaje cae por debajo de 2.1 V (parpadeo regular más rápido de 0.25 s apagado y de 0.25 s encendido).

▼ 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Las miras telescopicas Meopta tienen una construcción robusta que presenta estanqueidad al polvo y al agua, pero al igual que otros dispositivos optomecánicos requieren un manejo cuidadoso y la protección de las superficies ópticas contra cualquier daño. Cuando la mira no se usa, es apropiado proteger las superficies ópticas externas con las tapas adjuntas. El polvo depositado en las partes mecánicas de la mira se quita con una tela fina; el polvo en las partes ópticas se quita soplando o alternativamente pasando un trapo antiestático también adjunto con la mira. Al usar la mira con lluvia les recomendamos sécarlo a fondo con una tela suave. Almacenen las miras telescopicas en un lugar seco y ventilado; en el caso de almacenamiento en climas extremadamente húmedos o tropicales recomendamos guardar la mira telescopica en el estuche junto con un agente desecante, como, por ejemplo, el gel de sílice.

▼ 5. ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pala solar

nao incluída na embalagem, disponível em fornecedores autorizados

Pilha CR2354

incluída na embalagem para modelos com retículos iluminados

Tampas para a lente
e lente ocular


incluídas na embalagem

▼ 6. PARÁMETRO

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
Aumento	1-6x	1,7-10x	2-12x	2,5-15x	1-6x	2,5-15x	2,5-15x	2,5-15x
Diámetro del objetivo (mm)	24	42	50	56	24	56	56	56
Diámetro de la pupila de salida (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8
Distancia de la pupila de salida (mm)	98	96	98	94	98	95	98	96
Campo visual (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42
Campo visual (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5
Retícula en el primer o segundo plano focal	2	2	2	2	2	2	2	2
Ajuste dióptrico (Dpt)	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
Rango de corrección (cm/100m)	401	256	204	175	401	175	160	160
Ajuste del paralaje	-	-	-	-	-	-	10-∞	10-∞
Paso de rectificación (cm/100m)	1,5	0,7	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	0,7
Peso (g)	500	580	600	650	530	685	685	715


▼ 6. PARÁMETRO

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. RETICULA

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SEGURANÇA E ECOLOGIA

▼ IMPORTANTE :

INSTRUÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DO PRODUTO NO FIM DA RESPECTIVA VIDA ÚTIL.

PILHAS

As pilhas não devem ser eliminadas em conjunto com resíduos domésticos normais. Ao abrigo da lei, deve colocar as pilhas gastas no local especificado anteriormente. Podem ser eliminadas gratuitamente perto da sua residência (por exemplo, em lojas ou num centro de reciclagem). As pilhas estão assinaladas com o símbolo de um caixote do lixo riscado com uma cruz, bem como símbolos de produtos químicos, que indicam as substâncias perigosas contidas nas pilhas: "Cd" significa cádmio, "Hg" significa mercúrio e "Pb" significa chumbo.



CONFORMIDADE

Os produtos estão em conformidade com as directivas da União Europeia 2004/108/UE, 2011/65/EU e 2012/19/UE.

PRODUTO

No final da vida útil, o produto não deve ser eliminado em conjunto com resíduos domésticos. De acordo com a lei, estes produtos devem ser eliminados em separado dos resíduos normais. Podem ser eliminados gratuitamente perto da sua residência (por exemplo, pode deitá-los num contentor de resíduos eléctricos em lojas ou colocá-los num centro de reciclagem).



As imagens utilizadas neste manual servem apenas de ilustração e podem variar ligeiramente do produto que adquiriu.

Estimado cliente,

Todos los dispositivos ópticos fabricados y comercializados por Meopta s.r.o. se han fabricado con la tecnología y estándares más actuales, para que el usuario pueda disfrutar durante mucho tiempo de estos instrumentos ópticos.

Para garantizar un funcionamiento fiable y sin contratiempos, Meopta s.r.o. desea ofrecerle información detallada sobre el funcionamiento, el mantenimiento y el uso seguro del dispositivo óptico que ha adquirido.

Lea este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el dispositivo óptico.

En caso de reclamación o defecto, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante directamente: Meopta s.r.o.
Más información sobre nuestros productos, novedades y distribuidores en www.meoptasportoptics.com.



MEOLUX

As camadas especiais anti-reflexo garantem uma permeabilidade de luz até 95 %.



MEODROP

As camadas especiais hidrofóbicas retiram água e pó das superfícies óticas.



AMPLIAÇÃO VARIÁVEL

Gama de miras telescópicas MeoStar R2 contém modelos com a ampliação variável com uma relação extraordinária sétupla entre a ampliação maior e a mais pequena.



VÁRIOS RETICULOS DE MIRA

Está disponível uma vasta escolha de reticulos.



8 NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO

8 níveis da intensidade de iluminação com desligamento nas posições intermédias.



AUTO-OFF

O iluminador desliga-se automaticamente após três horas de funcionamento.



IMAGEM BRILHANTE

Resolução e contraste máximo com cores naturais em todo o campo de visão.



CHEIAS COM NITROGÉNIO

As Miras telescópicas estão fechadas hermeticamente, preenchidas no com gás inerte para evitar a condensação do vapor no interior.



TUBO DE ALUMÍNIO

Tubo de ligas leves de alumínio utilizadas na indústria aeronáutica, resistente e sólido que garante uma longa durabilidade.



MEOSHIELD

Uma camada especial que protege as superfícies externas das lentes contra riscos e abrasões.



PERCURSO QUADRÁTICO DA AFINAÇÃO

Os movimentos horizontais e verticais do retículo durante a afinação são independentes.



SUPERFÍCIE ANODIZADA

Tratamento especial de superfície resistente à fricção que elimina reflexos luminosos.



RESISTENTE AO CHOQUE

A estrutura mecânica das Miras Telescópicas, assegura a máxima resistência a choques, ou seja, é adequada para todos os tipos habituais de armas.



ZERO

Ajuste confortável da retificação lateral e de altura com uma colocação a zero simples.



À PROVA DA ÁGUA

As miras telescópicas resistem à água mesmo que sejam submersas. Estão perfeitamente protegidas contra a humidade do ar, chuva e neve.

▼ 1. DESCRIÇÃO DOS APARELHOS

As lunetas MeoStar R2 usam-se como acessório de armas de caça de vários tipos. As lunetas produzem uma imagem ampliada, lateral e altitudinalmente correcta do objecto observado e, juntamente com a arma de fogo, aumentam várias vezes a exactidão do disparo a maiores distâncias. Todas as lunetas são resistentes à água e ao pó e estão enchidas com gás inerte.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – modelos con retículo iluminado

MR – modelos con riel tipo Zeiss

*PA – modelos com definições de paralaxe



01. Objectiva

02. Tubo

03. Reguladores de rectificação altitudinal e lateral

04. Iluminador (somente tipos seleccionados)

05. Visor

06. Anel giratório de ampliação

07. Botão de regulação da paralaxe

▼ 2. MECANISMO DE RECTIFICACÃO

As macanetas de rectificação MeoTrack II, que podem ser controladas com os dedos, possibilitam o ajuste preciso, passo a passo com uma repetição e extensão excelentes e precisão de ponta. Entradas palpáveis e audíveis asseguram o ajuste preciso nas condições de campo.

Faça a correção com os controladores das maçanetas do modo seguinte:

01



- movimento do ponto central do impacto **acima**
- ogire o dispositivo da maçaneta de ajuste de altura no sentido da seta „UP“

03



- movimento do ponto central do impacto **abaixo**
- ogire o dispositivo da maçaneta de ajuste de altura contra o sentido da seta „UP“

02



- movimento do ponto central do impacto a **direita**
- ogire o dispositivo da maçaneta de ajuste lateral contra o sentido da seta „L“

04



- movimento do ponto central do impacto a **esquerda**
- ogire o dispositivo da maçaneta de ajuste lateral no sentido da seta „L“

AJUSTE DO ILUMINADOR RD

A iluminação do retículo possibilita ao usuário selecionar entre 8 graus de intensidade. A construção do iluminador possibilita apagar a iluminação entre as posições dos graus de intensidade, não é necessário ajustar novamente o modo pré-selecionado.

05



ZERO

Após fazer o acerto correto da mira telescópica na arma é possível ajustar a posição do botão rotativo para zero: Utilizando dois dedos, empurre o botão rotativo em direção ao telescópio até sentir-se que o botão rotativo fica livre para girar para os dois lados. Alinhe a seta com a marca no botão rotativo com a marca no tubo e solte o botão.



UTILIZAR O BOTÃO DE PARALAXE*

Regulação contínua com paragem mínima a 10 metros e paragem máxima no infinito. O botão de paralaxe está situado no mesmo eixo do bloco central do iluminador, controlado pelo iluminador. A posição está indicada por um ponto no bloco central.




CORREÇÃO DIÓPTRICA, FOCAGEM

O visor de focar permite ao utilizador corrigir o erro do olho na escala de ±3D.



CONFIGURAÇÃO DO ZOOM

Zoom variável e de fácil configuração. Uma marca indica o zoom escolhido.



USO DO RETÍCULO

Para uma mira mais precisa do objeto usam-se as figuras de mira. A imagem de mira fica no segundo plano de foco (2), ou seja, se mudar o aumento não mudará o tamanho subjetivo da cruz.


FIXAÇÃO DA LUNETA NA ARMA E REGULARIZAÇÃO

De todo o conjunto arma – luneta Recomendamos entregar a luneta ao fabricante da respectiva arma ou a um profissional da área (fabricante de armas) que ofereça este tipo de serviços.

* nos modelos assinalados com *PA

Para consultar a lista dos retículos e o seu uso em cada um dos aparelhos ver www.meoptasportsoptics.com

▼ 3. TROCA DE BATERIAS



Ao substituir a bateria da luneta MeoStar R2 é necessário ajustar o regulador do iluminador no nível 8 (máximo). Um procedimento diferente não garante o funcionamento correcto do iluminador! Desaparafuse a tampa, para isso serve a ranhura para uma moeda, insira a bateria com a polaridade correctamente orientada, volte a apertar a tampa até ao limite. Como standard, a luneta é acompanhada pela bateria CR2354 3 V, a luneta contém também um anel que permite usar a versão mais pequena da bateria CR2032 3 V.

A mira telescópica está equipada com uma função de desligamento automático após cerca de 3 horas de funcionamento, excepto se forem efectuadas alterações na definição de luminosidade do retículo da mira durante esse período. O desligamento é assinalado durante 1 minuto antes deste intervalo expirar e o retículo da mira começa a piscar a uma relação de 3:1 (ligar/desligar) a intervalos de 1 segundo. (O olho contínuo é interrompido por breves impulsos desligados.) A mira indica também a tensão mínima da bateria quando a retícula da mira começa a piscar a uma relação de 1:1 (ligar/desligar) a um intervalo de 0,5 segundos quando a tensão é inferior a 2,1 V. (Intermitência frequente mais rápida a 0,25 seg., desligado, e 0,25 ligado.)

▼ 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As lunetas Meopta têm uma estrutura robusta, resistente à água e ao pó mas, tal como outros aparelhos optomecânicos, exigem uma manipulação cuidadosa e a protecção das superfícies ópticas contra danos. Se a luneta não estiver usada, convém proteger as superfícies ópticas externas com as tampas anexas. O pó depositado nas partes mecânicas da luneta elimina-se com um pano macio, o pó nas partes ópticas afasta-se soprando e, eventualmente, passando levemente um pano antiestático que também acompanha a luneta. Depois de usar a luneta na chuva, recomendamos enxugá-la bem com um pano macio. Conserve a luneta em local seco e bem ventilado. Em caso de armazenamento em condições tropicais ou de humidade extrema, recomendamos manter a luneta no invólucro com material para absorção de humidade, por exemplo, com sílica-gel.

▼ 6. ACCESORIOS RECOMENDADOS

Parasol

no incluido, pero se puede adquirir en los distribuidores autorizados

Pila CR2354

incluida en el paquete para los modelos con retículos iluminados

Tapas para lentes y lentes oculares


incluida

▼ 6. PARÂMETROS

	1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		1-6x24 RD/MR		2,5-15x56 RD/MR		2,5-15x56 RD - PA		2,5-15x56 RD/MR - PA	
Ampliação	1-6x		1,7-10x		2-12x		2,5-15x		1-6x		2,5-15x		2,5-15x		2,5-15x	
Diâmetro da objectiva (mm)	24		42		50		56		24		56		56		56	
Diâmetro de saída da pupila (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8	11	4	11,2	3,8	11,2	3,8	11,2	3,8
Distância da pupila de saída (mm)	98	96	98	94	98	95	97	95	98	96	97	95	97	95	97	95
Campo de visão (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42	21,30	3,63	8,50	1,42	8,50	1,42	8,50	1,42
Campo de visão (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5	37,6	6,3	14,9	2,5	14,9	2,5	14,9	2,5
Posição da retícula	2		2		2		2		2		2		2		2	
Extensão dióptrica do ocular (Dpt)	±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3		±3	
Extensão rectificadora (cm/100m)	401		256		204		175		401		175		160		160	
Definições de paralaxe	-		-		-		-		-		-		10 ∞		10 ∞	
Passo de retificação (cm/100m)	1,5		0,7		0,7		0,7		1,5		0,7		0,7		0,7	
Peso (g)	500		580		600		650		530		685		685		715	


▼ 6. PARÂMETROS

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (mm)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (mm)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (mm)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (mm)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (mm)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (mm)	-	75	99	98	-	98	98	98
K (mm)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 7. RETICULO

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

▼ IMPORTANTE:

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.

PILAS

Las pilas no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales. Para cumplir la ley debe llevar las pilas usadas a un punto de recogida adecuado. Se pueden desechar gratuitamente cerca de su domicilio (por ejemplo, en tiendas o en un centro de reciclaje). Las pilas están marcadas con el símbolo de un cubo de basura tachado y con símbolos químicos que advierten que contienen sustancias peligrosas: "Cd" para cadmio, "Hg" para mercurio y "Pb" para plomo.



CONFORMIDAD

Los productos cumplen las directivas de la Unión Europea 2004/108/UE, 2011/65/UE y 2012/19/UE.

PRODUCTO

Al final de la vida útil del producto, este no debe desecharse junto con los residuos domésticos. De conformidad con la legislación, estos productos deben desecharse por separado de los residuos domésticos normales. Se pueden desechar gratuitamente cerca de su domicilio (por ejemplo, arrojándolos a un contenedor de residuos eléctricos o entregándolos en un centro de reciclaje).



Las imágenes utilizadas en este manual se utilizan exclusivamente como ilustración y podrían variar ligeramente del producto que usted haya adquirido.

Уважаемый клиент,

Все оптические приборы, производимые и продаваемые компанией «Meopta s.r.o.», изготавливаются с использованием самых современных технологий и стандартов, позволяющих пользователю наслаждаться нашими оптическими приборами в течение долгих лет.

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию, «Meopta s.r.o.» хотела бы воспользоваться возможностью предоставить подробную информацию по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасному использованию приобретенного оптического прибора.

Внимательно прочтайте данное руководство перед установкой и использованием оптического прибора.

В случае претензии или любого дефекта свяжитесь с вашим дилером или обратитесь непосредственно к производителю, компании Meopta s.r.o.
Информацию о наших изделиях, новинках и дилерах можно найти на интернет-сайте www.meoptasportsoptics.com.



MEOLUX

Специальные просветляющие покрытия обеспечивают прохождение света, достигающее 95 %.



MEODROP

Специальные гидрофобные покрытия отталкивают воду и пыль с оптических поверхностей.



ПЕРЕМЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Серия прицелов предлагает модели с переменным увеличением с исключительным шестикратным соотношением максимального и минимального увеличения.



РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЦЕЛЬНЫЕ МАРКИ

Предлагается целый ряд прицельных марок.



8 СТЕПЕНЕЙ ПОДСВЕТКИ

8 степеней яркости подсветки с отключением в промежуточных положениях.



AUTO-OFF

Светодиодный светоизлучатель после 3 часов работы автоматически отключится.



ПРЕДЕЛЬНО ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Максимальное разрешение и контраст с точным воспроизведением цветов по всему полю зрения.



ZERO

Удобная настройка боковой и вертикальной реектификации с простым сбросом.



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус из легких сплавов алюминия, используемых в авиационной промышленности, прочный и устойчивый - он гарантирует длительный срок службы.



MEOSHIELD

Специальный слой, защищает наружные поверхности линз от царапин и механических повреждений.



КВАДРАТИЧНЫЙ ПРОЦЕСС РЕКТИФИКАЦИИ

Горизонтальные и вертикальные движения прицельного маркера при настройке происходят независимо от друг от друга.



АНОДИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Специальное покрытие, устойчивое к истиранию, устраняющее блики.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕГРУЗКАМ

Механическая конструкция прицелов обеспечивает максимальную тойчивость к ударам, т.е. прицел подходит для всех распространенных типов оружия.



ЗАПОЛНЕНО АЗОТОМ

Прицелы герметичны, заполнены инертным газом, который предотвращает образование конденсата внутри.



СБРОСОМ

Однокомпонентные прицелы водонепроницаемы даже при полном погружении в воду, они прекрасно защищены от обычной влаги, содержащейся в воздухе, дождя и снега.

▼ 1. ОПИСАНИЕ

Оптический прицел серии MeoStar R2 используется в качестве комплектующего изделия к охотничим ружьям различного типа. Прицел создает увеличенное, правильно ориентированное в пространстве изображение наблюдаемой цели. В прицеле используются специально разработанные оптические слои, обеспечивающие улучшение оптических параметров. Прицелы пыле и водонепроницаемы, заполнены инертным газом.

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD-PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR-PA

RD – модели с подсветкой прицельной сетки

MR – модели с шиной типа Zeiss

*PA – модели с регулируемым параллаксом



01. Объектив

02. Труба

03. Барабаны регулировки поправками по высоте и в сторону

04. Светоизлучатель

05. Окуляр

06. Регулировка кратности прицела

07. Ручка регулировки параллакса*

▼ 2. МЕХАНИЗМ РЕКТИФИКАЦИИ

Диски ректификации MeoTrack II, управляемые пальцами, обеспечивают точную регулировку с отличной повторяемостью, единственным в своем классе диапазоном и высочайшей точностью. Тактильные и звуковые щелчки обеспечивают точную регулировку в полевых условиях.

Поворачивая диски, проведите регулировку:



- ▶ перемещение средней точки попадания **вверх**
- ▶ поверните диск вертикальной регулировки в направлении, указанном стрелкой «UP»



- ▶ перемещение средней точки попадания **вправо**
- ▶ поверните диск горизонтальной регулировки против направления, указанного стрелкой «L»



- ▶ перемещение средней точки попадания **вниз**
- ▶ поверните диск вертикальной регулировки в против направления, указанном стрелкой «UP»



- ▶ перемещение средней точки попадания **влево**
- ▶ поверните диск горизонтальной регулировки в направлении, указанном стрелкой «L»



РЕГУЛИРОВКА СВЕТОИЗЛУЧАТЕЛЯ

Подсветка сетки прицеливания позволяет пользователю выбрать один из 8 уровней интенсивности. Конструкция светоизлучателя позволяет выключать подсветку в промежуточных положениях степеней интенсивности, нет необходимости снова настраивать ранее выбранный режим.



ZERO

После правильной пристрелки оптического прицела на оружии можно установить позицию колечка как нулевую: Вдавите двумя пальцами колечко в направлении к прицелу, пока не почувствуете возможность свободного вращения колечка без щелчков в обе стороны. Установите стрелку с риской на колечке напротив метки на тубусе и отпустите колечко.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАХОВИЧКА ПАРАЛЛАКСА*

Непрерывная регулировка от минимального расстояния в 10 м с неограниченным максимальным расстоянием. Маховицок параллакса расположен на той же оси центрального блока, что и осветитель — с управлением через осветитель. На положение указывает точка на центральном блоке.




ДИОПТРИЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ, РЕЗКОСТЬ

Фокусирующий окуляр позволяет стрелку откорректировать зрение в пределах $\pm 3D$ и в сочетании со стрелковым оружием увеличивает в несколько раз точность стрельбы на большое расстояние.



НАСТРОЙКА УВЕЛИЧЕНИЯ

Переменное увеличение – ZOOM – легко настраивается, актуальное увеличение обозначено меткой..



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЦЕЛЬНОЙ СЕТКИ

Для точного прицеливания предназначены прицельные сетки. Прицельная сетка размещается во второй фокальной плоскости (2), т.е. при изменении увеличения субъективный размер сетки не изменяется.


ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ОРУЖИЯ С ПРИЦЕЛОМ

Рекомендуем доверить постановку оптического прибора на Ваше оружие и пристреливание производителю соответствующего оружия или профессионалам в этой области.

* на типах с обозначением *PA

Обзор прицельных сеток и их применение в отдельных приборах найдете на веб-сайте www.meoptasportsoptics.com

▼ 3. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ



При замене батарей в прицеле MeoStar R2 необходимо установить барабан светоизлучателя на уровень 8 (максимум). При другом порядке действий не гарантирована правильная функция подсветки! Откройте крышку – для этого предназначен паз для монеты. Вставьте батарейку, соблюдая правильную полярность, крышку установите на место и закрутите до упора. Стандартно с прицелом поставляются батарейки CR2354 3 V. Составной частью прицела также является кольцо, позволяющее использовать батарейки меньшего размера CR2032 3 V.

Прицел оснащен функцией автоматического отключения, которая срабатывает примерно через 3 часа использования, если за это время не выполнены изменения в настройках яркости прицельной сетки. Сигнал выключения подается за 1 минуту до истечения данного интервала; при этом прицельная сетка начинает мигать в соотношении 3:1 (вкл./выкл.) с интервалом в 1 с. (Постоянное свечение прерывается краткими выключениями) Прицел также указывает на минимальное напряжение АКБ путем мигания прицельной сетки в соотношении 1:1 (вкл./выкл.) с интервалом в 0,5 с, если напряжение упало ниже 2,1 В. (ускоренное постоянное мигание — 0,25 с выкл. и 0,25 с вкл.)

▼ 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Оптические прицелы Meopta имеют массивную пыленепроницаемую и водонепроницаемую конструкцию, однако аналогично всем оптико-механическим приборам требуют бережного обращения и защиты оптических поверхностей от повреждения. Если прицел в неработающем состоянии, то рекомендуем защищать внешние оптические поверхности приложенными крышками. Пыль, осаждающаяся на механической части прицела, может быть удалена тонкой тканью, с оптических же частей она может быть удалена обувкой или легким обтиранием антистатической салфеткой, которая прилагается к прибору. Если прицел используется в дождливую погоду, рекомендуется его тщательно высушить мягкой тканью. Прицелы храните в сухом, проветриваемом месте. В случае хранения в очень влажных или тропических условиях рекомендуется поместить прицел в футляр вместе с поглотителем влаги, напр., силикагелем.

▼ 5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КСЕССУАРЫ

Солнцезащитный

Батарейка CR2354

Крышки для объектива
и окуляра

козырек не входит в комплект поставки
и доступен у официальных дилеров

входит в комплект поставки для моделей
с подсвечиваемой сеткой


inclusa

▼ 6. SPECIFICATIONS

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
Увеличение	1-6x	1,7-10x	2-12x	2,5-15x	1-6x	2,5-15x	2,5-15x	2,5-15x
Диаметр объектива	24	42	50	56	24	56	56	56
Диаметр выходного зрачка (mm)	11	4	11,1	4,2	11,2	4,3	11,2	3,8
Удаление выходного зрачка (mm)	98	96	98	94	98	95	98	96
Поле зрения (°)	21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42
Поле зрения (m/100m)	37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5
План сетки	2	2	2	2	2	2	2	2
Диапазон настройки диоптрий (Dpt)	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
Перемещение (cm/100m)	401	256	204	175	401	175	160	160
Настройки параллакса	-	-	-	-	-	-	10-∞	10-∞
Ректификационный шаг (cm/100m)	1,5	0,7	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	0,7
Вес (g)	500	580	600	650	530	685	685	715


▼ 6. ПАРАМЕТРЫ

	1-6x24 RD	1,7-10x42 RD	2-12x50 RD	2,5-15x56 RD	1-6x24 RD/MR	2,5-15x56 RD/MR	2,5-15x56 RD - PA	2,5-15x56 RD/MR - PA
A (мм)	297	328	356	353	297	353	353	353
B (мм)	200	157	160	157	200	157	157	157
C (мм)	92	49	52	49	92	49	49	49
D (мм)	76	76	76	76	76	76	76	76
E (мм)	30	49	57	62	30	62	62	62
F (мм)	45	45	45	45	45	45	45	45
G (мм)	30	30	30	30	Rail	Rail	30	Rail
H (мм)	—	75	99	98	—	98	98	98
K (мм)	97	97	97	97	97	97	97	97



▼ 8. ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА

	4C	K-Dot 2	4K	BDC 2	BDC 3
1-6x24 RD	+	+	-	+	+
1,7-10x42 RD	+	-	+	+	+
2-12x50 RD	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD	+	-	+	+	+
1-6x24 RD/MR	+	+	-	+	+
2,5-15x56 RD/MR	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD - PA	+	-	+	+	+
2,5-15x56 RD/MR - PA	+	-	+	+	+



▼ 8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

▼ ВАЖНО!

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ В КОНЦЕ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.

БАТАРЕИ

Запрещается выбрасывать батареи с обычными бытовыми отходами. Согласно действующему законодательству, отработанные батарейки необходимо вернуть в указанный выше пункт сбора. Их можно бесплатно сдать на утилизацию возле вашего дома (например, в магазин или центр переработки). На батареи наносится изображение перечеркнутого мусорного контейнера, а также обозначение содержащихся в них вредных веществ, а именно: «Cd» означает кадмий, «Hg» — ртуть, а «Pb» — свинец.



СООТВЕТСТВИЕ

Данные изделия соответствуют директивам Европейского союза 2004/108/EU, 2011/65/EU и 2012/19/EU.

ИЗДЕЛИЕ

По окончании срока службы изделие запрещается выбрасывать с бытовыми отходами. В соответствии с законодательством, данные изделия необходимо утилизировать отдельно от обычного бытового мусора. Их можно бесплатно сдать на утилизацию возле вашего дома (например, выбросить в контейнер для отходов электрического оборудования или сдать в центр переработки).



Изображения, используемые в данном руководстве, представлены только для иллюстрации и могут значительно отличаться от приобретенного вами изделия.



MeoStar R2 – 419012, rev. E

MEOPTA S.R.O.

Kabelíkova 1
Přerov 750 02
Czech Republic
tel. +420 581 241 111
www.meopta.com

